

# 3D프린팅 안전이용 안내



## 환 기

3D프린터를 환기가 가능한 곳에 설치하여, 이용할 때는 수시로 환기시켜 주시고 작업 중에는 설치공간에 오래 머무르지 말아 주세요.



## 장갑 착용

고열의 3D프린터 구동부 또는 날카로운 출력물 등으로부터 손을 보호하기 위해 장갑을 착용해 주세요.



## 마스크착용

3D프린터 가동 중 발생할 수 있는 미세물질 등을 흡입하지 않도록 마스크를 착용해 주세요.



## MSDS확인

3D프린터 소재 원재료 등을 물질안전보건자료(MSDS)를 통해 확인해 주세요.



QR코드를 찍으시면  
“3D프린팅 안전이용  
동영상”을 확인할 수  
있습니다.

- 3D프린팅 안전 이용 가이드라인  
(<https://www.3dbank.or.kr>)
- 3D프린팅 안전교육  
(<http://3d.acastar.co.kr>)