

地 質 柱 狀 圖

DRILL LOG

SHEET 1 OF 2

調 査 名 PROJECT		한국 항공대학교 신축공사 (격납고)		孔 番 HOLE No.	BH-3		標 高 ELEV.	EL+6.7		(주)시료 채취 방법의 기호 REMARKS ○ 자연시료 ○ U.D. SAMPLE ⊙ Sampled by penetration test ⊙ 관입시험기에 의한 시료 ● Core sample ● 코아시료 ⊗ Disturbed sample ⊗ 흐트러진시료			
調 査 場 所 LOCATION		경기도 고양시 덕양구 화전동 200-1 한국항공대학교 교내		T.B.M.			地下孔內水位 GROUNDWATER	GL-2.3m					
調 査 年 月 日 DATE		2007년 2월 27일		擔 當 者 DRILLER	현 정 훈								

標 尺 (m)	標 高 (m)	深 度 (m)	層 厚 (m)	現 場 觀 察 記 錄				標 準 貫 入 試 驗				試 料 採 取					
				土質 記號	土質名	色 調	觀 察	타격회수 관입량	타격회수 15cm 15cm		N 值 10 20 30 40				試料 番號	深度 (m)	採取 方法
1	2.20	4.5	4.5	×	매립층	갈 색	[매 립 층] -Depth : 0.0~4.5m -실트질모래 -소량의 자갈 혼재 -생활쓰레기 혼재 -느슨 -건조-습함-젖음	3/30	1	2					S1	0.5	⊙
2				4/30				2	2					S2	2.0	⊙	
3				5/30				2	3					S3	3.5	⊙	
4																	
5	-4.00	10.7	6.2		실 트	회갈색	[퇴 적 토] -Depth : 4.5~10.7m -점토섞인실트 -세립질모래 소량 혼재 -약간의 점성 -느슨(Loose)내지는 -보통(Medium)의 상대밀도 -젖음	10/30	5	5					S4	5.0	⊙
6				12/30				5	7					S5	6.5	⊙	
7				12/30				6	6					S6	8.0	⊙	
8				14/30				7	7					S7	9.5	⊙	
9																	
10																	
11	-5.90	12.6	1.9		모 래	갈 색 회갈색	[퇴 적 토] -Depth : 10.7~12.6m -실트섞인모래 -중립질의 모래로 구성 -하상퇴적층 -보통(Medium)의 상대밀도 -젖음	14/30	7	7					S8	11.0	⊙
12				15/30				7	8					S9	12.5	⊙	
13				25/30				12	13					S10	14.0	⊙	
14				33/30				15	18					S11	15.5	⊙	
15	-9.80	16.5	3.9		자 갈	갈 색 회갈색	[퇴 적 토] -Depth : 12.6~16.5m -모래섞인자갈 -중립질의 모래로 구성 -하상퇴적층 -보통(Medium)의 상대밀도 -젖음	38/30	16	22					S12	17.0	⊙
16				46/30				22	24					S13	18.5	⊙	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
46																	
47																	
48																	
49																	
50																	
51																	
52																	
53																	
54																	
55																	
56																	
57																	
58																	
59																	
60																	
61																	
62																	
63																	
64																	
65																	
66																	
67																	
68																	
69																	
70																	
71																	
72																	
73																	
74																	
75																	
76																	
77																	
78																	
79																	
80																	
81																	
82																	
83																	
84																	
85																	
86																	
87																	
88																	
89																	
90																	
91																	
92																	
93																	
94																	
95																	
96																	
97																	
98																	
99																	
100																	

DRILL LOG

SHEET 2 OF 2

[illegible]