

## 교육시설안전 인증 결과서

### 01 학교 현황

학 교 명	: 한국항공대학교
주 소	: 경기도 고양시 덕양구 항공대학로 32-10
건 축 물	: 비행교육실습관
연 면 적	: 3,415.92㎡

건물명	준공연도	연면적(㎡)	층수	비고
비행교육실습관	2009	3,415.92	지상 2층/1층	

### 02 교육시설안전 인증 결과





인 증 대 상	: 비행교육실습관
인 증 등 급	: 우수 등급

○ 시설안전	▼ 평점 76.11점		
	과락 50점 미만	우수 63점 이상	최우수 72점 이상
○ 실내환경안전	▼ 평점 68.66점		
	과락 54점 미만	우수 68점 이상	최우수 78점 이상
○ 외부환경안전	▼ 평점 85.45점		
	과락 61점 미만	우수 76점 이상	최우수 86점 이상

유효기간	2024.02.26. ~ 2034.02.25.(10년)
인증번호	2402-대학-019-07
인증기관	한국생산성본부인증원(주)

### 교육시설안전 인증 제도란?

교육환경의 안전을 진단하고 취약점을 개선하기 위해 「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」 제11조에 따라 실시하는 제도입니다. 학생들이 쾌적하고 안전한 환경에서 학습하고, 학교 안전사고 등을 예방할 수 있도록 도와드립니다.

				
안전사고 예방	안전환경 실태조사	D/B 구축	교육환경 개선	대국민 정보공개


### 03 종합 심사결과

- ▶ 한국항공대학교 비행교육실습관은 100점 만점 중 76.74점을 획득하여 교육시설안전 인증의 우수 등급을 받았습니다.
- ▶ 현장 점검, 관계자 인터뷰, 각종 서류 검토 등을 통해 한국항공대학교 비행교육실습관의 안전 인증을 심사한 결과, 전반적으로 학생들이 안전한 학교시설 환경에서 학습 및 생활하고 있음을 확인하였습니다.
- ▶ 특히, “소방설비”, “예방·관리”, “실외활동공간”에서 학교의 관리가 적절하게 이루어지고 있습니다.
- ▶ 다만, 일부 지적사항은 아래 분야별 심사 의견을 참고하여 향후보다 안전하고 쾌적한 교육환경 조성을 위해 노력해 주시기를 바랍니다.

### 04 분야별 심사결과


#### ① 시설안전 : 기준 63점 < 평점 76.11점(최우수)

- 전기설비, 소방설비에 대한 점검과 안전관리가 적절하게 이루어지고 있고, 유지관리 상태가 전반적으로 양호합니다.
- 다만, 공기순환기 내 미세먼지 저감을 위한 필터 설치 및 주기적인 점검 등의 개선이 필요합니다.
- 화재 확산 방지를 위해 일부 방화구획 내 층간 내화 충전 등의 개선이 필요합니다.




#### ② 실내환경안전 : 기준 68점 < 평점 68.66점(우수)

- 예방·관리 부분에서 적절한 교육 실시 및 안전 활동 관리가 전반적으로 양호합니다.
- 다만, 일부 여담이문 개폐 시 보행자와 충돌사고를 예방하기 위한 안전조치가 필요합니다.
- 비상시 모든 출입문에 대한 관리가 가능하도록 보안시스템 설치가 필요합니다.



#### ③ 외부환경안전 : 기준 76점 < 평점 85.45점(우수)

- 외부환경안전 분야는 전반적으로 양호하게 관리되고 있으며 특히 보안체계, 보행·교통안전에서 안전관리가 우수합니다.



# 교육시설안전 인증서

## 우수등급

한국항공대학교 비행교육실습관

경기도 고양시 덕양구 항공대학로 32-10

인증기간: 2024.02.26. ~ 2029.02.25.

인증번호: 2402-대학-019-07

「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」 제11조에  
따라 교육시설안전인증서를 발급합니다.

2024.02.26.

**kpc** 한국생산성본부인증원